

naprosto nepredyšné. Preto treba sriadiť dvoj-
jitú dlážku a násypné otvory v nej alebo koše
buďte opatrené dvojitým príklopom (hore a
dole); mimo toho buďte na najvyššom mieste
stropu pôdy alebo strechy upravené neuzavie-
ratelné, strieškou opatrené otvory v dostatoč-
nom počte. Na povale smejú byť prevádzané
len manipulácie, ktoré spojené sú s nasypáva-
ním tovaru k sušeniu na liesky; akékoľvek
iné práce na povale sú zakázané. Používanie
povalu k obývaniu alebo ku spaniu je nepri-
pustné.

§ 6.

Prv než robotníci vstúpia do sušiacich ko-
môr, aby sušený materiál obracali, buď spo-
jenie kúreníšť so sušiacimi komorami preru-
šené, dymové plyny z kúreníšť odvedené do
komína alebo do ventilačnej trúby a zároveň
otvorené dvere a okná komôr. Do sušiarieň
smie sa potom vstúpiť teprve po uplynutí do-
statočnej doby, v ktorej bolo vetraním posta-
rané o neškodný vzduch v komorách. Túto
dobu ľzä podľa potreby úradne stanoviť.

§ 7.

Prikladanie paliva buď tak zariadené, aby
pred vyberaním usušeného materiálu a pred
prácami v sušiarňi, ktoré bezprostredne po
tom nasledujú, palivo v kúreníšti pokiaľ
možno vyhorelo.

§ 8.

Vzhľadom na to, že v sušiarňach čakanky
a repy sa pracuje i v noci, a síce po dlhších
prestávkach, buď v takýchto závodoch posta-
rané o zvláštnu miestnosť ku spaniu, po prí-
pade k pobytu s voľným prístupom svetla a
vzduchu.

§ 9.

Predpisy o vetraní provodzovacích miest-
ností buďte v závode verejne vyvesené.

§ 10.

Prestupky tohoto nariadenia, pokiaľ nejde
o činy prísnejšie trestné, stíhajú sa dľa zá-
kona č. 259/1924 Sb. z. a n.

§ 11.

Prevedením tohoto nariadenia poveruje sa
minister priemyslu, obchodu a živností a mini-
ster sociálnej pečlivosti v dohode so zúčastne-
nými ministrami.

§ 12.

Toto nariadenie nadobudne účinnosti dňom
vyhlásenia.

Švehla v. r.

Novák v. r.	Dr. Franke v. r.
Dr. Hodža v. r.	Šrámek v. r.
Dr. Winter v. r.	Dr. Beneš v. r.
Udržal v. r.	Bečka v. r.
Srba v. r.	Malypetr v. r.
Dr. Markovič v. r.	Dr. Dolanský v. r.
Dr. Kállay v. r.	

129.

Vládne nariadenie zo dňa 26. mája 1925

o zachádzaní s celuloidom, celuloidovým tova-
rom a celuloidovými odpadky.

Vláda Československej republiky nariaďuje
podľa §§ 39, 40, 45 a 102, odst. 6., zákona
zo dňa 10. októbra 1924, č. 259 Sb. z. a n.
(živnostenského zákona pre územie Slovenska
a Podkarkarpatskej Rusi):

I. USTANOVENIA VŠEOBECNÉ.

§ 1.

(1) Za celuloid podľa tohoto nariadenia po-
kladajú sa horľavé látky, ktoré sa skladajú
z nitrovanej celulózy alebo chemicky podob-
ných látok a z kamfru alebo z iných plniacich
prostriedkov s prídavkom barviva alebo bez
neho.

(2) Celuloidom rozumejú sa teda tiež látky,
ktoré sa vyskytujú v obchode pod názvom
„celuloidový roh“, „xylonite“, „matière pla-
stique“ a pod.

§ 2.

(1) Živnostenské závody, v ktorých sa celu-
loid zpracuje alebo je uložený, podliehajú
schváleniu živnostenského úradu podľa III.
hlavy zákona č. 259/1924 Sb. z. a n., a to tiež
vtedy, keď celuloid má byť zpracovaný alebo
složený v miestnostiach, ktoré boly pre iné
účely už živnostenským úradom schválené.

(2) Vyňaté z toho sú len živnostenské zá-
vody, v ktorých sa nezpracuje celuloid zahria-
tim, pokiaľ denne obrábané množstvo celu-
loidu nepresahuje jeden kilogram, a ďalej
skladištia, v ktorých neni složené viac nežli
päť kilogramov celuloidu.

(3) Závody, v ktorých sa celuloid zpracuje alebo používa bez podstatnej zmeny tvaru (navliekanie celuloidových periel, zasadzovanie kameňov do hrebeňov a okuliarových skiel do celuloidových obrúb, našraubovanie rukováti k dažďníkom a paliciam, maľovanie celuloidových predmetov a pod.), podliehajú schváleniu živnostenského úradu, keď množstvo celuloidu za deň zpracované alebo upotrebené presahuje päť kilogramov.

(4) O predajných miestnostiach platia ustanovenia § 60.

§ 3.

(1) Pre závody, v ktorých sa za deň zpracuje prez 100 kilogramov celuloidu alebo kde je uložené prez 500 kilogramov celuloidu na sucho alebo prez 1000 kilogramov pod vodou, smie schválenie byť udelené len na základe pokračovania predpísaného v §§ 42 až 45 zákona č. 259/1924 Sb. z. a n.

(2) Pri ostatných závodoch buď zachovávané pokračovanie predpísané v § 41 zákona č. 259/1924 Sb. z. a n.

§ 4.

Povolenie ku sriadeniu provodzovne na zpracovanie celuloidu v bezprostrednej blízkosti už schválených závodov tohože druhu alebo v budove, v ktorej takýto schválený závod už je, môže byť odeprené, keď by za deň zpracované množstvo celuloidu všetkých v bezprostrednej blízkosti ležiacich provodzovnií presahovalo úhrnom 100 kilogramov a keď miestne pomery vyžadujú zvýšeného zreteľa na verejnú bezpečnosť.

§ 5.

(1) Žiadosť o schválenie závodu má obsahovať:

1. situačný plán závodu a jeho okolie aspoň v merítke 1:2880, v ktorom buď vyznačený celý závod, v susedstve ležiace objekty, kostoly, školy, nemocnice, ako aj iné verejné ústavy a menovite už schválené s celuloidom pracujúce závody v obvode 100 metrov;

2. podľa stavebných predpisov zhotovený, úplne kótovaný stavebný plán alebo aspoň podľa merítka správny náčrtok závodu (skladišťa), v ktorom budú uvedené polohy jednotlivých miestností a účel, ktorému budú slúžiť, a budú označené východy z týchto miestností priamo alebo nepriamo na vonok vedúce, ako aj schody a chodby;

3. popis závodu (skladišťa), v ktorom budú uvedené, ako budú prevedené steny, dlážky a konštrukcie stropov, ako aj zvláštne zariadenia záchranné pri oknách, ďalej spôsob osvetlenia, topenia a ventilácie, zariadenia k haseniu a konečné poloha a používanie ostatných miestností, ktoré snád' sú ešte v tejže budove, ako aj povaha najbližšieho okolia;

4. krátky popis zariadení závodu a pracovného postupu s údajami o druhu surového materiálu, aké najväčšie množstvá dľa váhy budú za deň zpracované alebo naraz uložené, a o predpokladanej ročnej spotrebe alebo obrate celuloidu, ďalej udaje o druhu a približnom množstve iných látok v závode upotrebených;

5. udaje o tom, ako celuloidové odpadky, menovite tenké triesky a prach a iné snád' odpadky majú byť odstraňované alebo ako ich má byť upotrebené a

6. koľko asi robotníkov v závode bude zamestnané.

(2) Doklady pod číslom 1., 2. a 3. uvedené budú predložené v troch vyhotoveniach.

§ 6.

Pri schvaľovaní závodov, v ktorých sa celuloid zpracuje alebo je uložený, má živnostenský úrad dbať všetkých príslušných verejných záujmov a urobiť opatrenia, ktorých je treba na ochranu života a zdravia robotníkov, pri čom nutno zachovávať ustanovenia vládneho nariadenia zo dňa 26. mája 1925, č. 114 Sb. z. a n., ktorým sa vydávajú všeobecné predpisy na ochranu života a zdravia pomocných robotníkov, a zvláštnych technických ustanovení v II. oddiele tohoto nariadenia.

§ 7.

Povolenie, aby bolo závodu používané k zpracovaniu a skladaniu celuloidu, buď vždy viazané ešte ďalšou podmienkou, že sa majiteľ závodu musí podrobiť všetkým opatreniam, ktoré by správa monopolu výbušných látok kedykoľvek dovodzovala z vlastnosti nitrovanej celulósy jako monopolového predmetu.

§ 8.

(1) Živnostensky provodzovaný obchod s odpadkami celuloidu je viazaný na koncesiu podľa ustanovenia § 22, pol. 32., zákona č. 259/1924 Sb. z. a n.

(2) Žadatelja o takúto koncesiu majú splniť podmienky, ktoré sú predpísané pre došazenie každej koncesovanej živnosti (§§ 37 a 38 zákona č. 259/1924 Sb. z. a n.).

(3) Pri udeľovaní tejto koncessie treba brať zreteľ na miestne pomery. V miestach, kde sú sriadené zvláštne štátne policajné úrady, má sa živnostenský úrad s nimi dorozumieť, prv ako koncessiu udeľí.

§ 9.

Závodné miestnosti, ktoré pri obchode s celuloidovými odpadky (§ 8) živnostensky produkovánom sú určené k uschovaniu odpadkov, smjú byť schválené len na základe pokračovania predpísaného v §§ 42 a 45 zákona č. 259/1924 Sb. z. a n.

II. ZVLÁŠTNÉ TECHNICKÉ USTANOVENIA.

A. Pracovné miestnosti.

Stavebná úprava a poloha.

§ 10.

(1) Pracovné miestnosti musia byť také, aby na každú osobu v nich zamestnanú pripadlo najmenej 10 m³ vzdušného priestoru a aspoň 3 m² dlážky.

(2) V závodoch, v ktorých sa celuloid spracuje zahriatím alebo za vyvinovania značného množstva prachu a jemných triesok (ako na príklad pri sústružovaní, krúžení, vrtaní, pilovaní, rašpľovaní a pod.) alebo kde sa užíva pracovného postupu ohňom zvlášte nebezpečeného, má vzdušný priestor na osobu pripadajúci činiť aspoň 15 m³.

(3) Takto prípustný najvyšší počet robotníkov buď v každej pracovni výveskom zreteľne vyznačený.

§ 11.

Pracovné miestnosti musia mať ohňuvzdorné, dostatočne silné múry obvodové a ohňuvzdorný strop. Sú-li takéto miestnosti pod bytami alebo inými miestnosťmi ku pobytu ľudí určenými (dielnami, obchodnými miestnosťmi a pod.), musia byť ohňuvzdorne zaklenuté.

§ 12.

(1) Steny musia byť hladko omietnuté a nesmjú mať žiadnych výstupkov; vyskytujúce sa rohy alebo prehlbené kúty buďte zaokrúhlené. V pracovniach, v ktorých vzniká značné množstvo celuloidového prachu, buďte steny až do výšky aspoň 2 metrov nad dlážkou opatrené nerostným náterom, ktorý sa dá omývať.

(2) Nie je prípustné steny horľavými látkami obkladať, ako aj takéto látky po stenách

rozvešovať. Záclony majú byť sriadené z látok nevznetlivých.

§ 13.

Dlážky musia byť hladké a bez štrbín, musia sa tiež ľahko dať myť a buďte v pracovnej dobe častým kropením udržiavané vlhké. Je-li na stálych stanoviskách robotníctva treba zvláštneho obkladu dlážky, smie k tomu byť upotrebené len nehorľavých látok.

§ 14.

(1) Provozovne, v ktorých sa za deň spracuje prez 20 kilogramov celuloidu, nesmjú byť pod bytami alebo inými miestnosťmi ku pobytu ľudí slúžiacimi (dielnami, obchodnými miestnosťmi a pod.), pokiaľ tieto nenáležia k tomuže závodu alebo pokiaľ nejde o budovy, ktoré sú určené k tomu, aby v nich boli umiestené výlučne dielne (dielenské domy).

(2) Na ochranu osôb, ktoré sa zdržujú nad miestnosťmi, v ktorých sa s celuloidom pracuje, musia byť účinené potrebné bezpečnostné opatrenia.

(3) Provozovne, v ktorých sa za deň spracuje prez 100 kilogramov celuloidu, musia byť okrem toho od stavieb, priamo susediacich alebo v menšej vzdialenosti nežli 20 metrov ležiacich, oddelené múrami 60 centimetrov silnými bez otvorov a strany, v ktorých sú dvere a okná, musia byť od verejných ciest a od stavieb aspoň 20 metrov vzdialené. Takéto provozovne buďte umiestené pokiaľ možno len v prízemných budovách.

§ 15.

(1) Okná a podobné otvory pracovíň, z ktorých by pri požiari mohli vyšľahnúť plamene, nemajú ústiť na chodby, koridory, schody, miesta a pod., ktorých sa pravidelne používa a ktoré v prípade nebezpečenstva sú nutnými cestami záchrannými. Takéto okná a otvory nemajú taktiež byť naproti úzkym uliciam alebo malým dvorom, keby vyšľahlými plameňmi mohli byť ohrozené osoby alebo protihľavé stavania.

(2) Je-li nezbytné takéto okná alebo otvory sriadiť, musia byť uzavreté drôteným nezatmeleným sklom v železných rámoch.

Východy a cesty.

§ 16.

(1) Východové dvere pracovíň musia byť i s dvernou zárubňou sriadené ohňuvzdorne

alebo pobité vnútorne železným plechom; musia sa samy zavierať, na vonok otvárať a viesť priamo von alebo ku schodom či na chodbu, ústiacu na vonok, a nesmú svojím otvorením túto chodbu alebo schody zatarasiť.

(2) Každá pracovňa má mať aspoň jeden takýto východ. Výnimka pripúšťa sa len vtedy, keď niektorá priamo susediaca miestnosť, v ktorej sa s celuloidom ani nezachádza, ani sa v nej snadno horľavé látky neukladajú, taký východ má a keď voľný priechod touto miestnosťou i pri nebezpečení ohňa je dostatočne zabezpečený.

(3) V závodoch, v ktorých je prez 15 osôb zamestnané spracovaním celuloidu, musí byť postarané o záchranné cesty na vonok aspoň vo dvoch rozličných smeroch.

§ 17.

(1) Pre každých 20, alebo užíva-li sa pracovného postupu zvlášte ohňom nebezpečného (§ 11, odst. 2.), pre každých 10 osôb v pracovnej miestnosti zamestnaných musia byť aspoň jedny, iba kľukou sa otvárajúce východové dvere najmenej 1,3 metru voľnej šírky, pokiaľ by zvlášte nepriaznivé komunikačné pomery toho nevyžadovaly, aby bolo takých dvier viac.

(2) Okná, ktoré sú tak upravené, že ich môže byť použité vždy snadno a bezpečne menovite tiež pri nebezpečení ohňa ako ciest záchranných a ktoré sa dajú na vonok kľukou úplne otvoriť, môžu byť pokladané za východové otvory, a to každé okno pre dve osoby.

§ 18.

(1) V každej pracovnej miestnosti musia k východovým dverám byť zachované voľné hlavné cesty aspoň 1,5 metru užitočnej šírky. Cesty, ktoré k nim od jednotlivých pracovísk vedú, musia byť dostatočne široké a musia i pri nebezpečení ohňa byť snadno a bezpečne použiteľné. Dĺžka cesty od pracoviska až k východu nemá zpravidla činiť viac nežli 10 metrov.

(2) V pracovniach smú byť umiestnené len zariadenia závodu, ktorých je k výrobe nezbytné treba, a musia byť tak postavené, aby neprekážali chôdzi v týchto miestnostiach.

(3) Všetky stroje a iné závodné zariadenia, menovite tie, na ktorých sa ľahko prach môže usadiť, musia byť pre čistenie snadno prístupné.

(4) Osvetlenie denné a umelé.

§ 19.

Všetky pracoviská majú byť za dňa dostatočne osvetlené denným svetlom. Na takých miestach pracovní, ktoré tiež vo dne musia byť stále umele osvetlené, nesmú pracoviská byť sriadené.

§ 20.

(1) Kde ľzä odoberať elektrickú energiu, buď k umelému osvetľovaniu zpravidla upotrebené elektrických žiaroviek, ktoré musia byť opatrené ochrannými, dobre tesnajúcimi púzdry z tlstého skla, ktoré aj obnímky uzavierajú.

(2) Oblúkové lampy musia byť umiestnené buď v lucerne s kovovým, v pevnej polohe držaným popolníčkom alebo v zavrenej guli; nesú-li takéto sklenené gule popolníčky, musia byť opatrené drôtenou ochrannou sieťou, ktorej drôty nesmú byť od seba vzdialené viac ako 70 milimetrov.

(3) Poistky, vypínače a podobné prístroje, v ktorých sa prúd prerušuje, buďte bezpečne zapúzdzrené izolačným materiálom; v pracovniach, v ktorých vzniká značné množstvo celuloidového prachu, nesmú byť poistky vôbec sriadené.

(4) Všetky vedenia musia byť prevedené a umiestnené podľa „Predpisov a normálií Elektrotechnického svazu československého“. Holé vedenia nie sú prípustné. Pohyblivé vedenia musia byť okrem predpisanej izolácie a predpísaného opradenia opatrené tiež ochranným obalom z gumy, kože alebo podobných látok.

§ 21.

(1) Plynové osvetlenie s otvorenými plameňmi je neprípustné. Plamene musia byť aspoň uzavreté v cylindroch zo sliedy alebo tvrdého skla, ktoré sú opatrené ochrannými príklopami a zachycovačmi spadávajúcich vreľých častok. Buď užívané pokiaľ možno žiarového svetla plynového so stálym zapalovacím plamienkom, aby v pracovnej dobe nebolo treba horáky zapalovať.

(2) Osvetľovacie telesá musia byť pripevnené na pevne uložené trubky plynovodu; vkladať gumové hadice je neprípustné.

§ 22.

Zakázané je vyrábať plyn k osvetľovaniu alebo vykurovaniu (acetylén, vzduchový plyn alebo podobné plyny) v pracovniach samých.

§ 23.

(1) Nelžä-li zaviesť osvetlenie elektrické alebo plynové, môže sa užívať petrolejových lām len vtedy, sú-li opatrené kovovými nádržkami na svietivo, ochrannými púzdry a úpravami na zachycovanie spadlých vreých častí a sú-li proti prekoteniu primerane zaistené. Naprosto je zakázané užívať ľahko zápalného petroleja a iných ľahko zápalných tekutín.

(2) Sviečok smie sa užívať len vo svietelných bezpečne stojacich alebo spoľahlive povesených, dobre zavrených a opatrených iba otvorami chránenými.

§ 24.

Svietelné zdroje budú v pracovniach zpravidla umiestené tak, aby boli vzdialené od celulóidu, celulóidového tovaru a celulóidových odpadkov aspoň na 1 meter. Táto vzdialenosť môže byť podľa potreby zkrátená u svetelných zdrojov používaných pri práci ku priamemu osvetleniu spracovaného kusu.

Kúrenie a vetranie.

§ 25.

K vykurovaniu pracoviň budú upotrebené pokiaľ možno kúrenia parou alebo teplou vodou. K tomuto účelu určené prírodné potrubie musí byť izolované, vykurovacie telesá musia byť primerane chránené proti nahodilému dotyku s ľahko horľavými látkami a musia byť upravené tak, aby sa na nich prach mohol čo najmenej usadzovať alebo mohol byť ľahko odstránený.

§ 26.

(1) Elektrické prístroje ku kúreniu a od-pory okrem tých, ktoré slúžia k zahrievaniu celulóidu pri výrobe, smjú byť postavené len v ochranných ohňuvzdorných skrinkách, tesných proti vnikaniu prachu.

(2) Pre poisťky, vypínače a pod. týchto prístrojov, ako aj pre elektrické vedenie platia obdobne ustanovenia § 20, odst. 3. a 4.

§ 27.

K vykurovaniu pracoviň smie byť užívané len kachiel, do ktorých sa prikladá z vonku a pri ktorých je vylúčené rozžhavenie výhrevných plôch alebo voľné vyšľahnutie plameňov do pracovnej miestnosti.

§ 28.

(1) Vykurovanie pracoviň budú tak upravené, aby bolo účinne zamedzené nezdravé prekúrenie alebo nebezpečenstvo požiaru.

(2) Aby bolo zamedzené sálanie tepla, budú všetky kachle obklopené primerane vysokými zástenami.

§ 29.

(1) Všetky pracovne musia byť dostatočne vetrateľné; menovite budú pečováné o to, aby snadno zápalné plyny a pary alebo tiež prach, pri spracovaní celulóidu vznikajúci, boli iste a bez nebezpečenstva odvádzané alebo mechanicky odsávané.

(2) Odvádzacie trúby alebo hadice nesmjú ústiť do komínov alebo do takých šachiet, ktoré nie sú dostatočne izolované od tepelných kanálov a komínov, a musia byť upravené tak, aby iskry alebo iné dútnajúce častky nemohly sa nimi dostať do dielien.

(3) Mechanické odsávanie celulóidového prachu má sa diať tak (oddeleným odsávaním podľa jednotlivých strojov alebo pracoviň, srážaním prachu vodou, vložením úprav proti spätnému zapáleniu odsávaním prachu vlhkým vzduchom alebo pod.), aby sa pri požiare neusnaďňovalo šírenie ohňa odvádzacím potrubím alebo sberacími nádržkami.

Výrobné zariadenie.

§ 30.

(1) Parné stroje, spaľovacie motory a pod. nesmjú byť postavené v pracovniach; v miestnostiach priamo susediacich smjú byť umiestené len vtedy, sú-li tieto miestnosti oddelené od pracoviň ohňuvzdornými stenami bez dverných a okenných otvorov.

(2) Dynamá, elektromotory, transformátory a meniče sú prípustné v pracovných miestnostiach, sú-li uzavreté v ochranných skrinách tesných proti vznikaniu prachu. Pre ich poisťky, vypínače a pod., ako aj pre elektrické vedenie platia obdobne ustanovenia § 21, odst. 3. a 4.

(3) Vysokého napätia nesmie byť v závodoch s celulóidom pracujúcich užívané.

§ 31.

Pri všetkých transmissiách a strojných zariadeniach budú pečlivým masením, čistením a pod. zabránené, aby sa pri chode nerozpálily.

§ 32.

(1) Pri všetkých obrábaciach a pomocných strojoch budú miesta, na ktorých celuloídový prach vzniká alebo kde sa môžu tvoriť iskry, pokiaľ toho užívanie stroja pripúšťa, opatrené plechovými pláštami. K zachycovaniu iskiel, prachu, triesok a pod. budú upravené priemerne nádoby s vodou, pri vŕtaní, krúžení, rezaní a podobných úkonoch okrem toho vhodné nádoby odvapovacie s kohútkom pre vlhčenie obrábaného miesta, pokiaľ toho zpracovanie predmetov pripúšťa.

(2) Nástroje k obrábaniu celuloídu užívané musia byť udržované stále v dobrom stave; špatných a veľmi opotrebovaných nástrojov nesmie sa užívať.

(3) Nástroje budú brúsené a ostrené stranou vo vzdialenosti aspoň dvoch metrov od celuloídu, celuloídového tovaru a celuloídových odpadkov.

§ 33.

(1) V poludňajšej prestávke, ako aj po skončení práce budú celuloídové odpadky sobrané a potom dlážky, stroje, stoly, vykurovacie zariadenie, osvetľovacie telesá a pod. ometené a vlhko otreté a smeti z pracovišť odstránené.

(2) Aspoň raz do týždňa musia byť mimo pracovnej doby dlážky, steny, výklenky múrov, stroje, transmissie, tepelné telesá a akokoľvek iné závodné zariadenia, na ktorých sa môže prach usadzovať, dôkladne ometené a očistené, pri ktorej práci budú uhasené všetky plamene, kúrenišťa a iné tepelné zdroje v pracovniach, okrem umelého osvetlenia, ktorého je snáď treba.

§ 34.

(1) K zahriatiu celuloídu pri zpracovaní budú pokiaľ možno používané len pary alebo teplej vody.

(2) Elektrické ohrievacie telesá sú prípustné, musia však byť upravené tak, aby celuloíd nemohol prísť v styk so žhavými časťami.

(3) Zakázané je užívať otvorených plameňov a žhavých telies ku priamemu zahrievaniu celuloídu. K nepriamemu zahrievaniu celuloídu musia sa používať výhrevné úpravy, ktoré plechovými pláštami, hustými drôtenými sieťami, mrežami alebo pod. sú uzavreté tak, že celuloíd nemôže prísť vo styk s plameňmi alebo so žhavými časťami.

§ 35.

Všetky manipulácie s plameňami a s ľahko zápalnými tekutinami, ako aj zahrievanie celuloídu pri zpracovaní a iné práce, ktoré sú ohňom nebezpečné, budú sverené len spoľahlivým a zvlášte vycvičeným osobám.

§ 36.

(1) Vo všetkých pracovniach, v ktorých sa zachádza s celuloídom, celuloídovým tovarom alebo celuloídovými odpadky, je zakázané kúriť a akokoľvek manipulovať so zapaľovadlami.

(2) Táto záповeď, ako aj záповeď prístupu osôb nepovolaných a napomenutie robotníkom, aby pri všetkých manipuláciach s celuloídom počínali si s najväčšou opatrnosťou, budú vyvesená nápadným spôsobom na všetkých vhodných dverách a iných vhodných miestach v pracovniach. Robotníci budú tiež občas primerane poučovaní o opatrnosti, ktorú treba pri obrábaní celuloídu zachovávať.

Zásoby materiálu a odpadky.

§ 37.

(1) V pracovniach smie byť v zásobe za sucha držané len toľko celuloídu, koľko sa denne spotrebuje; pri uložení pod vodou môže byť táto zásoba dvojnásobná.

(2) V pracovniach, v ktorých spôsob obrábania vyžaduje zvlášťnej opatrnosti, budú ukladanie celuloídu za sucha čo najviac obmedzené.

§ 38.

Pri uložení za sucha budú celuloíd uschovaný vo schránkach dobre priliehajúcich, z ohňuvzdorného materiálu zhotovených alebo pobitých železným plechom proti hrdzi chráneným. Tieto schránky budú v pracovniach od každého kúrenišťa vzdialené aspoň na 2 metry a postavené tak, aby pri požiari boli nimi záchranné cesty čo najmenej ohrozené.

§ 39.

(1) Celuloídové odpadky smjú byť uschované v pracovniach pri uložení za sucha v množstve najvyšš päť kilogramov, pri uložení pod vodou najvyšš v dvojnásobnom množstve a musia byť uložené oddelene od iných zásob celuloídu. V pracovniach, v ktorých spôsob zpracovania vyžaduje zvlášťnej opatrnosti, budú ukladanie celuloídových odpadkov za sucha čo možné obmedzené.

(2) Ostatne platia pre uschovanie celuloídových odpadkov obdobne ustanovenia § 29.

Uschovávať odpadky vo vreciach je neprípustné.

(3) Celuloidové odpadky smjú byť ničené spálením len v množstve najvýš jedného kilogramu a len pod širým nebom spoľahlivými osobami a za najväčšej opatrnosti.

(4) Zakázané je sypať odpadky do žúmp, stôk a pod., ako aj odstraňovať ich s domácimi smeťmi.

(5) Robotníci nesmjú odnášať celuloidové odpadky do svojich bytov.

§ 40.

Celuloidové odpadky, vzniklé pri práci, budú, akonáhle je toho treba, aspoň však polodenne, sobrané z jednotlivých pracovísk, stolov, strojov, odsávacích prístrojov a pod. a uložené do schránok k tomu určených, pričom treba sa vyhýbať zvráteniu prachu. Tieto schránky nesmjú zostať otvorené a budú, akonáhle toho je treba, najmenej však denne po skončení práce, vyprázdnené.

§ 41.

(1) Celuloidový tovar smie byť držaný v pracovniach najvýš v množstve jednodennej výroby a musí byť ukladaný tak, aby nemohol prísť vo styk s osvetľovacím alebo vykurovacím zariadením a aby bol tiež chránený od priameho účinku slnečných paprskov.

(2) V miestnostiach, v ktorých sa koná práca ohňom zvlášte nebezpečná (§ 11, odst. 2.), nesmjú sa hotové celuloidové tovary baliť.

§ 42.

(1) Ľahko zápalné tekutiny, ktorých je treba k výrobe (lieh, aceton, ether a pod.), smjú byť v pracovniach držané v zásobe len v nádobách proti výbuchu bezpečných a len v množstve, ktorého je ku príslušným pracovným úkonom nezbytné treba.

(2) Takéto tekutiny smjú byť nalievané a prelievané len nad vhodnými plechovými podnosy s vysokým okrajom a vypúšťacím kohútikom, pričom treba sa vyhýbať všetkému, aby sa nechytili.

(3) Celuloid budú parený s najväčšou opatrnosťou, a to tak, aby tekutina snád nepretiekla alebo jej pary sa nechytili.

Hasiace prostriedky a poplašné signály.

§ 43.

(1) V každej pracovni, pokiaľ v nej nie sú pri ruke spoľahlivé a kedykoľvek upotrebi-

teľné hydranty alebo iné zariadenia (sprchy, sprinklery a pod.), musí byť na vhodnom, snadno prístupnom mieste kaďa aspoň na 100 litrov, stále vodou naplnená, alebo niekoľko čberov obsahujúcich úhrnom najmenej 100 litrov; priamo u tejto zásoby vody majú byť v pohotovosti aspoň dve hasičské vedrá a niekoľko šiatkov alebo huní proti vzplanutiu bezpečne impregnovaných.

(2) Okrem toho budú v dosahu každého pracovného miesta, na ktorom sa celuloid spracuje, ako aj vedľa každej zásobnej schránky s celuloidom alebo celuloidovými odpadky postavený primerane veľký škopík naplnený vodou. U vodných nádrží, určených k zachycovaniu celuloidového prachu a iných menších celuloidových odpadkov, budú pečované stále o včasnú obnovu vody.

(3) Sú-li v pracovniach zásoby ľahko zápalných tekutín, budú blízko nich v pohotovosti vhodné prostriedky hasiace (piesok, popol a pod.).

§ 44.

V závodoch, v ktorých sa spracuje celuloid v niekoľko pracovniach, budú zariadené vhodné poplašné signály (elektrické zvonce, poplašné zvonce, úpravy k hláseniu ohňa alebo podobné), ktorými môžu byť upozornené v prípade nebezpečenstva všetky v závode zamestnané osoby.

B. Skladné miestnosti (skladištia).

§ 45.

(1) V budovách obytných a k iným účelom slúžiacich pripúšťa sa ukladať celuloid až do 500 kilogramov a celuloidové odpadky až do 100 kilogramov, sú-li ohňuvzdorne sriadené; pri uložení pod vodou môže uložené množstvo byť dvojnásobné.

(2) Pri uložení za sucha smjú celuloidové odpadky byť ukladané len v dobre uzavrených schránkach zhotovených z ohňuvzdorného materiálu alebo pobitých železným plechom, proti hrdzi chráneným.

§ 46.

Skladné miestnosti musia mať ohňuvzdorné, dostatočne silné obvodové múry a ohňuvzdorný strop; ležia-li však pod bytami či inými miestnosťami ku pobytu ľudí určenými (dielnami, obchodnými miestnosťami a pod.), musia byť ohňuvzdorne zaklenuté.

§ 47.

(1) Skladné miestnosti nesmjú byť sriadené v bezprostrednom susedstve závodov

ohňom nebezpečných, kúreníšť a pod. a musia byť tak položené, aby pri požiare neboly šľahajúcimi plameňami ohrozené používané chodby, koridory, schody, miesta a pod.

(2) Skladné miestnosti, určené k uloženiu viac než 100 kilogramov celulóidu alebo k ukladaní celulóidových odpadkov nesmú krom toho byť pod bytami alebo inými miestnosťami ku pobytu ľudí určenými (dielňami, obchodnými miestnosťami a pod.) a nesmú s takými miestnosťami byť spojené otvorami dvernými alebo okennými.

§ 48.

(1) Dvere skladných miestností musia byť sriadené i s dvernou zárubňou z ohňuvzdorného materiálu alebo byť na oboch stranách železným plechom pobité, musia sa samy zavierať a na vonok otvárať.

(2) Okná musia viesť do šíra a byť bez tmelu zasklené drôtovým sklom v železných rámocho.

§ 49.

(1) Skladné miestnosti nemajú byť zpravidla umele osvetľované. Musia-li však takéto miestnosti byť umele osvetlené, smie sa to stať buďto len z vonku svetelnými zdrojmi, ktoré sú tesnou sklenenou záverou od skladného priestoru oddelené, alebo vnútorne len elektrickými vakuovými žiarovkami, pri čom buďte dodržované podmienky predpísané pre elektrické osvetlenie pracovíeň, v ktorých vzniká značné množstvo celulóidového prachu (§ 21).

(2) Zakázané je chodiť do skladných miestností s otvoreným svetlom.

§ 50.

(1) Akékoľvek úpravy k vykurovaniu sklaďišť celulóidu sú neprípustné.

(2) Buď postarané o to, aby takéto miestnosti boly dostatočne vetrané, pri čom musia byť vetracie otvory dostatočne zabezpečené hustými drôtenými sieťami alebo podobnými úpravami, aby iskry alebo iné dútnajúce predmety nemohly do vnútra vniknúť.

§ 51.

(1) Nie je dovolené v skladných miestnostiach pre celulóid ukladať tiež snadno zápalné tekutiny (lieh, aceton, ether, benzín a pod.).

(2) Takéto tekutiny musia byť uschované v oddelených miestnostiach a smjú byť uložené len v nádobách proti výbuchu bezpečných.

§ 52.

V každej skladnej miestnosti celulóidu, pokiaľ v nej nie sú pri ruke spoľahlivé a kedykoľvek upotrebitelné hydranty alebo iné hasiace zariadenie (sprchy, sprinklery a pod.), musí byť na vhodnom mieste kaďa aspoň na 100 litrov, stále vodou naplnená, s niekoľko hasičskými vedry.

§ 53.

Ku skladaniu a odnášaníu celulóidu alebo celulóidových odpadkov smjú do skladných miestností vstupovať len osoby k tomu povolané a buďte k tomu pokiaľ možno stanovené určité denné hodiny.

§ 54.

(1) V skladných miestnostiach celulóidu je zakázané fajčiť a akokoľvek manipulovať so zapalovaďmi. Tento zákaz, ako aj zákaz prístupu osôb nepovolaných a vstupu do skladných miestností s otvoreným svetlom buď vyvesený nápadným spôsobom na všetkých vchodových dverách, ako aj na vhodných miestach skladných miestností.

(2) Okrem toho buď v každom skladnom priestore výveskom zreteľne vyznačené najväčšie množstvo celulóidu a celulóidových odpadkov, ktoré v ňom smie byť uložené.

§ 55.

(1) V množstvách prez 500 kilogramov pri uložení za sucha alebo prez 1000 kilogramov pri uložení pod vodou smie byť celulóid uschovaný len vo zvláštnych k tomu účelu určených skladných budovách, ktoré od stavieb, priamo susediacich alebo ležiacich v menšej vzdialenosti nežli na 20 metrov, musia byť oddelené aspoň 60 centimetrov silnými múry bez otvorov a na stranách, v ktorých sú otvory pre dvere a okná, musia byť vzdialené od verejných ciest a od stavieb aspoň na 20 metrov.

(2) Jednotlivé skladné miestnosti v takejto budove musia byť oddelené od seba primerane silnými múry bez otvorov a smjú obsahovať pri uložení za sucha najvýš 10.000 kilogramov, pri uložení pod vodou najvýš dvojnasobné množstvo celulóidu.

§ 56.

Skladné budovy musia byť sriadené ohňu-vzdorne; o ich ostatnej stavebnej úprave platia obdobne podmienky predpísané pre skladné miestnosti celuloidu.

§ 57.

(1) Celuloidové odpadky smejú byť ukladané v skladných budovách celuloidu pod podmienkami predpísanými pre uschovanie v skladných miestnostiach s odchylkou, že úhrnné množstvo v jednej miestnosti uložené (celuloidu a odpadkov dohromady) nesmie presahovať pri uložení za sucha 2.000 kilogramov a pri uložení pod vodou množstvo dvojnásobné.

(2) V skladných miestnostiach, ktoré sú v skladných budovách celuloidu (§ 56) a sú určené výlučne pre ukladanie celuloidových odpadkov, môžu byť odpadky uschované tiež voľne alebo vo vreciach, pri čom celé uložené množstvo v jednej miestnosti nesmie presahovať 2.000 kilogramov.

§ 58.

Hotového baleného alebo nebaleného celuloidového tovaru smie byť uschované v skladných miestnostiach celuloidu len toľko, aby tým pre príslušnú miestnosť najvyššie stanovené množstvo ukladaného celuloidu nebolo prekročené.

III. PREDAJNÉ MIESTNOSTI.

§ 59.

(1) V predajných miestnostiach, v ktorých sa vo väčšom množstve ukladá tovar zhotovený cele alebo čiastočne z celuloidu, musí byť snadno dosažiteľná voda alebo suchý piesok k haseniu. Celuloidový tovar ľud' umiestnený tak, aby nemohol prísť vo styk so zariadením vykurovacím, otvorenými plameňmi alebo s inými zdrojmi tepelnými.

(2) Pri umelom osvetlení predajných miestností treba sa vyvarovať otvoreným plameňom.

IV. USTANOVENIA TRETNÉ
A ZÁVEREČNÉ.

§ 60.

Prestupky tohoto nariadenia, pokiaľ nejde o činy prísnejšie trestné, stíhajú sa dľa zákona č. 259/1924 Sb. z. a n.

§ 61.

Úrady majú revidovať občas závody, v ktorých sa celuloid alebo celuloidové odpadky spracujú alebo skladajú, a nariadiť, aby spozorované závady, ktoré by ohrožovali verejnú bezpečnosť alebo bezpečnosť robotníkov a susedstva, boli odstránené.

§ 62.

Provodzovne schváleniu podliehajúce, v ktorých sa celuloid spracuje alebo ukladá, ako aj predajné miestnosti, v ktorých sa uschováva vo väčšom množstve tovar cele alebo čiastočne z celuloidu zhotovený, budú vždy miestnym hasičom oznámené.

§ 63.

Ustanovenia tohoto nariadenia vzťahujú sa na terajšie, už schválené závody potiaľ, pokiaľ zmeny závodu tým podmienené môžu byť prevedené bez újmy práv konsenzom nadobudnutých alebo bez ohrozenia ďalšieho trvania závodu.

§ 64.

Ustanovenia tohoto nariadenia nevzťahujú sa na ukladanie celuloidu, celuloidového tovaru a celuloidových odpadkov pri doprave železničnej a lodnej, ako aj v colných skladoch a v skladištiach vojenskou správou užívaných.

§ 65.

Toto nariadenie nabýva účinnosti dňom vyhlásenia.

§ 66.

Prevedením tohoto nariadenia poveruje sa minister priemyslu, obchodu a živností a minister sociálnej pečlivosti v dohode so zúčastnenými ministrami.

Švehla v. r.

Novák v. r.	Dr. Franke v. r.
Dr. Hodža v. r.	Šrámek v. r.
Dr. Winter v. r.	Dr. Beneš v. r.
Udržal v. r.	Bečka v. r.
Srba v. r.	Malypetr v. r.
Dr. Markovič v. r.	Dr. Dolanský v. r.
Dr. Kállay v. r.	