

126.

Vládné nariadenie

zo dňa 26. mája 1925,

ktorým sa vydávajú predpisy na ochranu života a zdravia robotníkov pri výrobe papiera zamestnaných.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 102, odst. 6., zákona zo dňa 10. októbra 1924, č. 259 Sb. z. a n. (živnostenského zákona pre územie Slovenska a Podkarpatskej Rusi):

A. Ustanovenia všeobecné.

§ 1.

O úprave pracovišť a zabezpečení strojov i pracovných zariadení v nich užívaných platia obdobne predpisy vládneho nariadenia zo dňa 26. mája 1925, č. 114 Sb. z. a n., ktorým sa vydávajú všeobecné predpisy na ochranu života a zdravia pomocných robotníkov, s týmito doplnky:

B. Predpisy o materiále, ktorého sa užíva, o závodnom zariadení a pracovniach.

§ 2.

O upotrebení handár a o zachádzaní s nimi.

(1) Zakázané je užívať handár riadne nedezinfikovaných, na ktorých ľžá soznáť alebo o ktorých je podnikateľovi známe, že pochádzajú z upotrebených obväzov, z prádla mrtvol, z prádla tuberkulózných alebo inou nakazlivou nemocou postihnutých osôb.

(2) Handry došlé v balíkoch alebo vo vrečiach smejú sa ukladať len v miestnostiach výhradne k tomuto účelu určených a od iných pracovných miestností oddelených.

Tiež ku zpracovaniu handár budú volené miestnosti výlučne k tomuto účelu určené, od iných pracovišť oddelené, ktoré musia mať steny s hladkou omietkou a hladké, čo možné štrbinové dlážky, ktoré ľžá myť.

(3) Handry smejú byť zkyprované a vyprašované len mechanickými úpravami (šľachacími čechradly, klepačkami handár), ktoré sú tesne zapúzdrené a opatrené odssávacami prachu na mieste jeho vzniku. Pre usadzovanie prachu budú sriadené dostatočne veľké dobre prístupné komory s medzistenami, alebo zvláštne sbierače prachu (cyklony).

(4) Triediť a trhať smejú sa len handry už vyprašované a zkyprované. Výnimka je prípustná len vtedy, reže-li sa na handrorezoch, ktoré sú opatrené úpravami k priamemu odssávaniu prachu na miestach, kde sa handry prevážajú a rezú.

Ručné triedenie a rozrezávanie handár smie sa konať len v miestnostiach výlučne k tomu ustanovených, a to pevnými nožami na stoloch s drôtenou sieťou tak, aby ťažký prach sa shromažďoval pod sieťou a mohol byť ľahko odstránený. Ľahší prach, ktorý pri práci vzniká, nutno mechanicky odssávať a zachycovať v dostatočne veľkých a dobre prístupných komorách s medzistenami alebo vo zvláštnych sbieračoch prachu (cyklonoch).

(5) Krem predchádzajúcich ustanovení budú pri zachádzaní s handrami ešte dodržiované platné predpisy proti prenášaniamu nemocí (sneti sľazinnej, osýpok).

§ 3.

Parné varáky.

(1) Parné varáky, pokiaľ platné zákonné predpisy nežiadajú ďalších opatrení, budú prv, ako sa ich počne užívať, podrobené úradnej skúške tlakom. Potvrdenie, že bol parný varák vyzkúšaný, budú na blízku varáka uschované, aby úradné osoby mohli doň nahliadnuť. Okrem toho budú tieto prístroje podrobené občasnej revízii, ktorá má byť vykonaná aspoň raz ročne odborníkom; o vykonaných revíziách budú vedené záznamy.

(2) Na každom varáku musí byť trvale čitateľne vyznačené meno zhotoviteľa, rok zhotovenia a povolené najvyššie napätie pary (v kilogramoch na štvoročný centimeter). Mimo toho musí na každom varáku, poťažne na prívode pary k nemu byť:

a) aspoň jeden poistný ventil, a napájali sa varák parou s menším napätím, ako je para v parnom kotle, ešte spoľahlive účinkujúci redukčný ventil; je-li povolené napätie varáku menšie než v parnom kotle, musí sa prietochná plocha poistného ventilu rovnať aspoň prietochnej ploche parného prívodu;

b) najmenej jeden správny a spoľahlivý tlakomer so značkou najvyššieho prípustného napätia a nástavec pre kontrolný tlakomer;

c) skúšací a odvodňovací kohútok, ako aj ventil k vypúšťaniu pary.

V prívode pary k varáku musí okrem uzavieračieho ventilu byť vsunutý tiež spoľahlive účinný odrazný ventil.

Parné varáky budú postavené vo zvláštnych miestnostiach.

§ 4.

Príprava papieroviny.

(1) Ku príprave roztokov chlórového vápna alebo chlórového plynu, ako aj pre beliacie hollandry budú užívané izolovaných, vysokých a dobre vetraných miestností. Osobám v týchto miestnostiach zamestnaným budú dané vhodné rešpirátory.

K vypúšťaniu kyselín z balónov budú používané sklopných vozíkov alebo sklopných stojanov.

(2) Všetky kolové mlyny budú opatrené samočinne účinkujúcimi shrňovacími lopatkami a zabezpečené proti každému nebezpečnému dotyku. Kolové mlyny budú vyprázdňované buď samočinne alebo pri kľude. U kolových mlynov musí horejšia hrana okrajatiera byť aspoň 80 centimetrov nad dlážkou.

(3) Sušiacie válce budú pred ich prvým upotrebením vyzkúšané príslušným revíznym orgánom parných kotlov; do prívodu pary budú vsunutú tlakomer, poistný ventil, a užívali sa škrtenej pary, tiež ventil redukčný. Najmenej každých päť rokov má príslušný revízný orgán parných kotlov premerať priemer sušiacich válcov a výsledok zapísať do certifikátu o vyzkúšaní. Priemer každého sušiacieho válca budú premerané po jeho egalizovaní alebo obrúsení a zistené miery oznámené budú príslušnému revíznemu orgánovi parných kotlov.

(4) Para smie byť do sušiacich válcov vpustená až za ich pohybu; ďalej budú postarané o pravidelné odvodňovanie sušiacich válcov, ako aj o to, aby kondenzovaná voda netiekla nazpät.

(5) Zvlášť nebezpečné miesta pred motormi lis strojov na papier budú zabezpečené sriadením drevených mostkových prechodov so zábradlím vo výške prs a kolien.

§ 5.

Úprava papiera.

(1) Priečné rezačky musia byť opatrené vodiacimi a krem toho chránikami kôl (sotrvačníka, zdvihacích kôl) a nožov.

(2) Rezačky musia byť opatrené automatickým vysunutím v najvyššej polohe nožov (krem ručných pákových rezačiek, ktoré musia byť opatrené zachytávačom páky), krem

toho musia ich vodiace výrezy a kolá byť chránené, ako aj musia mať ochranné plechy proti poraneniu rebrami nožového držadla. Rychlobežné trojrezačky musia krem toho byť opatrené chránikom nožov a plechami k odvádzaniu ústrižkov.

(3) Pri zovňajších pohonoch kľukou budú priestory medzi ramenami sotrvačníkov vyplnené plechom alebo drôtenou sieťou, nie sú-li tieto pohony úplne zakryté.

Miesta na satinovacích strojoch a kalandroch, kde sa sbiehajú dvojice válcov, budú zabezpečené lištami, úhlovými železami, vodičmi válcov alebo nutno papír viesť nekonečnými pásy.

Staviace krúžky k upevneniu papierových svitkov na prístrojoch navinovacích nesmú mať ostré hrany; staviace šrauby budú zapustené.

(4) Pre vkladanie materiálu do vyprašovačov, handrorezov, kolových mlynov a pod. musia byť pri ruke vhodné pomôcky.

§ 6.

Čistenie a vetranie pracovných miestností.

(1) Denne po skončení pracovnej doby budú prach z handár smetený, keď bola dlážka navlhčená. Shromaždený prach z handár budú spálený alebo spôsobom cele bezpečným šterilizovaný a neškodným učený.

(2) Bieliace komory budú pred každým použitím dôkladne vyvetrané.

§ 7.

Umyvárne, šatne a kúpeľne.

(1) Pre robotníčky a robotníkov, ktoré zachádzajú s handrami alebo pracujú v chlór-ovom bielidle, budú na blízku pracovísk sriadené umývárne a šatne oddelené podľa pohľavia robotníkov. Rovnako tak budú týmto robotníkom poskytnuté umývadlá a ručníky.

V miestnostiach určených pre manipuláciu s handrami nesmie byť ukladany odev, ktorý nosí robotníctvo mimo práce.

(2) V závodoch, ktoré zamestnávajú desať alebo viac robotníkov alebo robotníčok pri manipulácii s handrami, budú sriadené prímerné kúpele a budú zdarma prenechávané k užívaniu týmto osobám, ktoré budú zo- vrubne poučené o potrebe dôkladného očistenia tela.

§ 8.

Pracovní odev a rešpirátory.

Všetkým robotníkům a robotníkovi, kteří zacházejí s handrami alebo sú zamestnaní u chlórového bielidla, budú tiež zdarma poskytnuté k práci pracovné obleky, ako aj rešpirátory alebo čisté plátenné šiatky. Pracovné šaty budú vyprané najmenej každých 14 dní, vložky rešpirátorov alebo plátenné šiatky budú vymenované každodenne.

§ 9.

Prvá pomoc.

(1) U materiálu, ktorý má byť v pohotovosti ku prvej pomoci, budú tiež primeraná zásoba plynových látok, šiatok, obväzov, antiseptických a krv staviacich prostriedkov, ako aj prostriedkov proti otravám chlórovým plynom (alkohol, rozriedený roztok amoniaku) a Bardelebenových vismutových obväzov na spáleniny.

(2) Mená a bydliská lekárov nemocenskej pokladne budú robotníkom oznámené výveskami v dielnach.

C. Predpisy provádzacie.

§ 10.

O zamestnaní robotníkov.

(1) Zvlášte nebezpečné práce budú sverované len osobám, ktoré sú s nimi i so spojeným nebezpečím oboznámené a ktoré majú potrebnú spôsobilosť k týmto prácam.

Opilí nesmiejú byť v dielnach zamestnaní.

Osoby, o ktorých je zamestnávateľovi známe, že trpia na padúcnicu, krče, občasné záchvaty mdloby, závrat, nedoslýchavosť alebo iné telesné slabosti alebo vady v miere, že by pri niektorých prácach boli vystavené zvýšenému nebezpečenstvu, nesmiejú byť užívané ku prácam takéhoto druhu. Pri bezprostrednej manipulácii s handrami nesmiejú byť zamestnávaní mladiství robotníci, ako aj robotníci s nemocným alebo chýlostivým dýchacím ústrojom, tuberkulózní a robotníci s otvorenými ranami.

(2) K priamej manipulácii s handrami smie sa užívať len očkovaných robotníkov a robotníčok.

§ 11.

Ako sa má užívať závodných a ochranných opatrení.

(1) Pracovné náčinia a ochranné zariadenia budú užívané len k tomu účelu, pre ktorý

sú ustanovené. Ochranné úpravy, ktoré boli k určitým účelom z ohľadov na provoz odstránené, budú opäť ihneď dané späť, akonáhle bol tento účel dosiahnutý.

Je prísne zakázané sriadené ochranné zariadenia svojmocne odstraňovať alebo ich nepoužívať.

Každý robotník je povinný oznámiť svojmu predstavenému ihneď zpozorované ním snád' poruchy alebo inakšie nápadné zjavy na provádzacích zariadeniach.

(2) Robotníci nesmiejú porábať na strojoch, ktorých obsluha, užívanie alebo udržiavanie v dobrom stave im neprislúži. Taktiež je im zakázané na motoroch a strojoch nimi obsluhovaných prevádzať úkony, ktoré nie sú podmienené prácamí im pridelenými.

(3) Pred zastavením hnacieho stroja budú všetky vysunovateľné pracovné stroje vypnuté.

§ 12.

Odev.

Robotníci, ktorí obsluhujú transmissie, nesmiejú nosiť zástery alebo plášte.

§ 13.

Ako sa majú robotníci chovať.

(1) Zakázané je v pracovniach jesť a fajčiť, pokiaľ to nebolo správou závodu pre určité miestnosti výslovne dovoľené. Také dovoľenie nesmie byť udelené, je-li so stanoviska zdravotného pochybné. Totiež platí o prinášaní liehových nápojov do pracovíen.

(2) Všetky zamestnania, ktoré sa priečia účelom výrobným, menovite svedkové činy, ktoré sú v stave ohroziť pachateľa alebo iných, sú zakázané.

§ 14.

Pečlivosť pri úrazoch.

Každý úraz pri práci nech oznámi príslušnému dozorcovi postihnutý, alebo keby tak nemohol urobiť, svedkovia úrazu.

§ 15.

Vyhlasenie provádzacích predpisov.

V každom oddelení výrobnom budú na nápadnom a každému robotníkovi prístupnom

mieste vyvesený vo forme plakátu aspoň jeden exemplár týchto ochranných predpisov.

D. Ustanovenia trestné.

§ 16.

Prestupky tohoto nariadenia, pokiaľ nejde o činy prísnejšie trestné, stíhajú sa podľa zákona č. 259/1924 Sb. z. a n.

E. Počiatok pôsobnosti.

§ 17.

Toto nariadenie nabýva účinnosti dňom vyhlásenia.

F. Prevedenie.

§ 18.

Prevedením tohoto nariadenia poveruje sa minister priemyslu, obchodu a živností a minister sociálnej pečlivosti v dohode so zúčastnenými ministrami.

švehla v. r.

Novák v. r.	Dr. Franke v. r.
Dr. Hodža v. r.	Šrámek v. r.
Dr. Winter v. r.	Dr. Beneš v. r.
Udržal v. r.	Bečka v. r.
Srba v. r.	Malypetr v. r.
Dr. Markovič v. r.	Dr. Dolanský v. r.
Dr. Kállay v. r.	